

Procédé de détermination des contraintes,
déformations, endommagement de pièces constituées d'un
matériau solide

La présente invention concerne un procédé pour déterminer les effets d'une sollicitation mécanique sur 5 un objet constitué d'un matériau solide.

Dans de nombreux domaines techniques, on a besoin de déterminer l'incidence de sollicitations mécaniques sur des pièces, notamment des pièces métalliques, soit afin d'optimiser des procédés de fabrication comportant des 10 opérations de mise en forme, soit afin de prévoir le comportement en service de pièces dans des conditions complexes.

Les procédés de mise en forme concernés sont les procédés de mise en forme par déformation plastique tels 15 que l'emboutissage de tôles, l'étirage de tubes, le forgeage de pièces de mécanique. Ces procédés peuvent avoir une incidence importante sur les propriétés du matériau constitutif des pièces concernées, et il est important de pouvoir prévoir cette incidence de façon à 20 permettre d'évaluer à priori le comportement en service des pièces obtenues.

Les sollicitations en service des pièces sont diverses et correspondent à toutes les sollicitations que l'on peut rencontrer, par exemple à l'effet d'efforts 25 permanents, l'effet d'efforts appliqués progressivement à des vitesses plus ou moins élevées, d'efforts appliqués de façon périodique, d'efforts appliqués dans des conditions de température ambiante ou bien d'efforts

appliqués dans des conditions de température soit élevée soit très basse.

Afin d'évaluer les effets de ces sollicitations mécaniques sur des pièces, on utilise de façon connue des méthodes de calcul numérique, en mode élastique ou anélastique. Ces méthodes de calcul sont, notamment, les méthodes par différences finies et les méthodes de type Galerkin reposant sur une décomposition sur des fonctions de base dont un type particulier est la méthode par éléments finis. Par "mode anélastique", on entend tout mode de comportement qui n'est pas élastique réversible, c'est à dire tout mode de comportement plastique, plastique dépendant du temps, ou viscoplastique, plastique dépendant de la température, plastique résultant de transformation de phases. Ces calculs utilisent une modélisation du comportement du matériau sous l'effet des contraintes, représentée par une loi reliant les contraintes aux déformations. De façon classique, on utilise des lois de comportement macroscopiques qui correspondent à des représentations phénoménologiques des phénomènes de déformation, c'est-à-dire des représentations qui ne tiennent pas compte des phénomènes physiques fondamentaux sous-jacents. De tels modèles ont l'avantage d'utiliser un nombre de variables relativement limité ce qui conduit à des calculs suffisamment peu volumineux pour pouvoir être utilisés dans les processus de conception industriels. En revanche, ce type de modèle présente l'inconvénient de ne pas permettre de modéliser convenablement l'effet de la microstructure des matériaux sur leurs propriétés, et en particulier sur les propriétés anisotropes, et plus

encore sur l'évolution de ces propriétés anisotropes sous l'effet des sollicitations et des déformations.

Afin de remédier à cet inconvénient, il a été proposé d'utiliser des modèles de comportement de matériaux, dits "modèles polycristallins", dans lesquels le matériau est représenté par une pluralité de grains ayant la structure cristallographique et les propriétés d'un grain du matériau. Chaque grain est caractérisé notamment par son orientation et par les systèmes de glissement propres à sa structure cristallographique. Dans ces conditions, le nombre de systèmes de glissements est important puisqu'il va de douze pour un cristal cubique à faces centrées à trente pour un cristal hexagonal compact. De tels modèles ont l'avantage de permettre une représentation fine du comportement du matériau, mais l'inconvénient de nécessiter l'utilisation d'un nombre très important de variables. Ce grand nombre de variables conduit à des temps de calculs absolument prohibitifs qui ne permettent pas l'utilisation de tels modèles dans un contexte industriel. Enfin aucun de ces modèles ne permet de prendre en compte les endommagements microscopiques des matériaux, et donc ces modèles ne permettent pas de prévoir les ruptures en service.

Le but de la présente invention est de remédier à ces inconvénients en proposant un procédé pour déterminer les effets d'une sollicitation mécanique sur un objet constitué d'un matériau solide qui permette de simuler de façon fine l'évolution des propriétés d'un matériau anisotrope, en particulier d'un matériau polycristallin, en utilisant un nombre suffisamment restreint de variables pour que les temps de calcul soient raisonnables et permettent de faire des simulations dans

un contexte industriel, tout en permettant de prendre en compte les endommagements du matériau.

A cet effet, l'invention a pour objet un procédé pour déterminer les effets des sollicitations mécaniques sur une pièce constituée d'un matériau solide, selon lequel on calcule les déformations et les contraintes engendrées par la sollicitation mécanique en une pluralité de points de la pièce au moyen d'une méthode de calcul numérique en mode anélastique, dans lequel le comportement du matériau solide est représenté par un modèle de comportement microscopique polycristallin utilisant une pluralité de briques "grain" ayant chacune une orientation et une fraction volumique, dont les déformations sont déterminées à partir d'une pluralité de systèmes de glissement propres au matériau solide, la trace du tenseur des déformations plastiques microscopiques de chaque brique "grain" étant nulle, les orientations distinctes et les fractions volumiques correspondant à des briques "grain" étant représentatives de l'anisotropie du matériau solide. Selon l'invention, le nombre de briques "grains" est inférieur ou égal à dix et le nombre de systèmes de glissement utilisés dans le modèle est inférieur ou égal à six. En outre, le modèle microscopique polycristallin peut éventuellement utiliser jusqu'à sept briques "joints de grains" ayant chacune une orientation et une fraction volumique, et dont les déformations sont déterminées à partir d'au moins un système d'ouverture, la trace du tenseur des déformations plastiques microscopiques de chaque brique "joint de grain" étant positive. Le modèle peut également utiliser éventuellement une brique "trou" ayant une fraction volumique variable, dont les déformations plastiques

sont purement volumiques et dont la trace du tenseur des déformations plastiques microscopiques est positive.

De préférence, les six systèmes de glissement associés à une brique "grain" définis dans un repère 5 orthonormé associé à la brique "grain" définis par les normales au plan de glissement et par les directions de glissement sont tels que le double de la matrice d'orientation associée à chaque système de glissement n'est constitué que de "0", de "-1" et de "1".

10 Pour un matériau isotrope à structure cubique les déformations sont déterminées de préférence à partir de deux familles de trois systèmes de glissement, une première famille correspondant aux faces du cube cristallin, et la deuxième famille correspondant aux 15 plans de 45° de ces faces. De préférence le nombre de briques "grain" est égal à sept et les briques "grain" sont obtenues par symétrisation de deux briques "grain" primitives situées sur les grands cercles à 45° de la figure de pôles.

20 On peut en outre déterminer l'évolution de la texture du matériau en calculant la rotation $\underline{\underline{Q}}$ du réseau cristallin de chaque brique "grain" par rapport à un repère corotationnel. Lorsque le matériau est isotrope à structure cubique, le nombre de briques "grain" est alors 25 de préférence égal à dix.

On peut également déterminer l'avancement d'une transformation de phase. Pour cela, on peut attribuer à chaque brique "grain", des caractéristiques fonction de l'avancement de la transformation de phase.

30 D'une façon générale, les orientations et les fractions volumiques des briques "grain" peuvent être

déterminées par ajustement à partir d'essais de traction biaxiale et de traction torsion.

En l'absence de brique "trou", le modèle de localisation pour le passage du niveau macroscopique au niveau microscopique pour une brique "grain", permettant de calculer le tenseur des contraintes microscopiques $\underline{\underline{\sigma}}_g$ dans la brique "grain" en fonction du tenseur des contraintes macroscopiques $\underline{\underline{\Sigma}}$ et du tenseur $\underline{\underline{\varepsilon}}^p_g$ des déformations plastiques microscopiques dans la brique "grain" et du tenseur $\underline{\underline{E}}^p$ des déformations plastiques macroscopiques s'écrit :

$$\underline{\underline{\sigma}}_g = \underline{\underline{\Sigma}} + 2\mu(1-\beta) [\eta(\underline{\underline{1}} \otimes \underline{\underline{1}}) + \alpha \underline{\underline{1}}] (\underline{\underline{E}}^p - \underline{\underline{\varepsilon}}^p_g)$$

Dans cette formule α et η sont deux coefficients dépendant d'une part du matériau et d'autre part de la valeur maximale atteinte au cours de la déformation par le deuxième invariant de von Mises de la déformation plastique macroscopique.

De préférence, lorsque les calculs sont des calculs par éléments finis, on associe une seule brique "grain" et éventuellement une brique "trou" ou une brique "joint de grain" à chacun des points d'intégration de la méthode de calcul par éléments finis ; la répartition des briques entre les points d'intégration de la méthode de calcul étant effectuée de telle sorte que cette répartition soit homogène.

La méthode de calcul par éléments finis utilisée peut être une méthode de calcul mécanique ou thermo-mécanique faisant intervenir le temps.

Dans ce cas, lorsqu'on utilise une brique "trou", la fraction volumique de la brique "trou" n'est pas nulle à l'instant initial des calculs.

Lorsque le nombre de briques "joint de grain" ou de 5 briques "trou" est supérieur ou égal à un, on peut définir un critère tel que, lorsqu'en un point de l'objet le critère est satisfait, on attribue au point considéré une résistance mécanique du matériau nulle, de façon à simuler la présence d'une fissure.

10 L'objet en matériau solide est par exemple une pièce métallique soumise à une sollicitation mécanique associée à une opération de mise en forme par déformation plastique, notamment telle que l'emboutissage, l'étirage, le laminage, le cintrage ou le forgeage. Cette liste de 15 procédés de mise en forme par déformation plastique n'est pas limitative.

L'objet peut également être une pièce métallique soumise à une sollicitation mécanique correspondant à l'utilisation de la pièce. L'utilisation de la pièce 20 pouvant engendrer notamment des phénomènes de fluage, de fatigue, ou de fatigue-fluage.

Le procédé selon l'invention peut être utilisé pour évaluer l'effet des procédés de mise en forme, tels que l'emboutissage de tôles ou l'extrusion d'un tube, sur les 25 propriétés des matériaux. Les résultats obtenus peuvent être utilisés par exemple dans des modèles de simulation de tests de résistance aux chocs de véhicules automobiles.

Le procédé selon l'invention peut également être 30 utilisé pour simuler la fabrication de boîtes métalliques telles que des canettes, obtenues par emboutissage, de façon à en déterminer les propriétés d'emploi en tenant

compte des phénomènes tels que les cornes d'emboutissage résultant de l'anisotropie du matériau.

Le procédé selon l'invention peut aussi être utilisé pour simuler la fabrication de tubes d'échangeurs de chaleur en alliage de nickel pour les générateurs de vapeur ou pour simuler la fabrication de gaines en alliage de zirconium pour combustible de centrales nucléaires, de façon à mieux déterminer les propriétés initiales de ces pièces.

L'introduction de briques "joint de grain" et de briques "trou" dans le modèle permet de simuler les endommagements microscopiques du matériau et donc de prévoir les ruptures ou les risques de rupture en service. De ce fait, le procédé selon l'invention peut également être utilisé pour étudier le comportement et évaluer la durée de vie des installations. En particulier dans le domaine des centrales nucléaires pour prévoir la durée de vie de composants tels que les cuves, les générateurs de vapeur, les tuyauteries, les gaines de crayons combustibles, tous composants soumis à des charges complexes.

Pour les centrales thermiques classiques, le procédé peut être utilisé pour prévoir la durée de vie d'équipements soumis à des phénomènes de fluage.

Dans l'aéronautique, le procédé peut être utilisé pour la prévision de la durée de vie des disques et des ailettes des réacteurs soumis à des phénomènes de fluage ou de fatigue-fluage. Le fluage est le mode d'endommagement d'une pièce soumise à un chargement maintenu pendant une longue durée. La fatigue est le mode d'endommagement d'une pièce soumise à un grand nombre de cycles de chargement successifs. La fatigue-fluage est la

combinaison de ces deux modes d'endommagement, par exemple lorsque les cycles de chargement comportent un maintien de longue durée à contrainte élevée.

Ces utilisations ne sont données qu'à titre d'exemple 5 et l'homme du métier saura adapter le procédé à toute situation particulière faisant intervenir des phénomènes de plasticité ou de fluage.

L'invention va être maintenant décrite plus en détail en regard des figures annexées dans lesquelles :

- 10 - la figure 1 représente les six systèmes de glissement utilisés par le modèle polycristallin selon l'invention.
- la figure 2 représente les six systèmes de glissements utilisés pour représenter le 15 comportement d'un cristal cubique.
- la figure 3 est la figure de pôles des briques "grain" représentant un matériau isotrope.
- la figure 4 représente les six systèmes de glissement utilisés pour représenter le 20 comportement d'un cristal hexagonal compact.
- la figure 5 est la figure de pôles des briques "joint de grain" d'un modèle d'endommagement intergranulaire.
- la figure 6 représente l'affectation des briques 25 aux points de Gauss d'un élément de calcul par éléments finis.
- la figure 7 représente l'affectation des briques aux points de Gauss d'un élément d'une coque.
- la figure 8 est la figure de pôles des briques 30 "grain" utilisées pour représenter la texture d'un matériau initialement isotrope.

- la figure 9 montre les résultats de calculs correspondant à un essai de traction biaxiale sur un tube en Zircaloy recristallisé.

Alors que dans les modèles de comportement polycristallins connus on utilise autant de systèmes de glissement qu'il en existe dans le cristal réel, de douze à trente selon la nature du cristal, les inventeurs ont découvert de façon nouvelle qu'une bonne représentation de la déformation d'un cristal pouvait être obtenue en utilisant seulement six systèmes de glissement distincts bien choisis.

Alors que les modèles polycristallins connus considèrent qu'il est nécessaire d'utiliser autant de grains qu'il y a d'orientations effectives des grains dans le matériau réel, les inventeurs ont découvert de façon nouvelle, qu'il est possible d'obtenir une bonne représentation du comportement du matériau en utilisant un nombre de grains restreint correspondant à au plus dix orientations différentes des grains.

Les inventeurs ont également découvert de façon nouvelle qu'il était possible dans tous les cas de chargement, notamment cycliques, et pour les briques "grains" comme pour les briques "joint de grain", d'obtenir une bonne représentation des matériaux en utilisant des modèles de changement d'échelle permettant de faire le passage de l'échelle macroscopique à l'échelle microscopique et inversement qui ne fasse pas intervenir de tenseur supplémentaire mais qui, à la place de ces tenseurs, utilise des paramètres scalaires.

En outre, les inventeurs ont constaté de façon nouvelle qu'il n'était pas indispensable d'affecter l'ensemble des grains du modèle de comportement à

l'ensemble des points de calcul, et dans le cas du calcul par la méthode des éléments finis, à l'ensemble des points d'intégration de la méthode par éléments finis, mais qu'il était possible d'obtenir une précision 5 excellente en affectant un nombre réduit de grains à chacun des points de calculs, et dans le cas de calcul par méthode des éléments finis, un grain à chacun des points de calcul de la méthode considérée.

Enfin, les inventeurs ont découvert de façon 10 nouvelle, qu'il était possible de simuler l'endommagement à l'échelle microscopique en utilisant des modèles de joint de grains simples qui permettent de simuler les phénomènes d'endommagement intergranulaires ou d'utiliser des modèles de cavités pour modéliser l'endommagement 15 ductile des matériaux.

Ainsi, l'invention se distingue des méthodes de calcul numérique connues par la nature du modèle de comportement polycristallin de matériau, et par la façon de l'incorporer dans la méthode de calcul numérique.

20 Afin de bien faire comprendre l'invention, on va considérer le cas particulier de la méthode de calcul par éléments finis. On va tout d'abord rappeler quelques notions sur les techniques de calculs par cette méthode et sur les modèles de comportement de matériaux de type 25 polycristallin, puis on va expliquer comment, selon l'invention, on construit un modèle de comportement polycristallin performant, et on va indiquer comment on incorpore ce modèle de comportement polycristallin dans la méthode de calcul par éléments finis.

30 De façon classique, pour simuler par un calcul par éléments finis le comportement d'un objet soumis à des sollicitations mécaniques, on construit une

représentation de l'objet matériel considéré à l'aide d'un maillage, et on identifie les sollicitations mécaniques extérieures auxquelles il va être soumis. Puis de façon connue en elle-même, on calcule par itération, 5 les contraintes et les déformations à des instants successifs séparés par un pas de temps Δt . Ces calculs font intervenir un modèle de comportement du matériau.

Dans le cas d'un calcul par éléments finis utilisant un modèle de comportement du matériau du type "modèle 10 polycristallin", à un instant déterminé t , on connaît pour chacune des mailles du maillage, le tenseur des contraintes macroscopiques $\underline{\underline{\Sigma}}$ et le tenseur des déformations macroscopiques $\underline{\underline{E}}$ qu'on peut décomposer en un tenseur des déformations élastiques $\underline{\underline{E}}^e$ et un tenseur 15 des déformations plastiques $\underline{\underline{E}}^p$ et pour chacun des grains du modèle polycristallin, le tenseur des déformations plastiques microscopiques $\underline{\underline{\varepsilon}}_g^p$.

A l'aide d'un modèle de localisation permettant le passage de l'échelle macroscopique à l'échelle 20 microscopique, on détermine le tenseur des contraintes $\underline{\underline{\sigma}}_g$ dans chacun des grains du modèle polycristallin.

A l'aide d'un modèle de comportement anélastique tel qu'un modèle plastique ou viscoplastique (de tels modèles sont connus en eux-mêmes de l'homme du métier), et des 25 systèmes de glissement du grain, on détermine le tenseur des vitesses de déformation microscopiques $\dot{\underline{\underline{\varepsilon}}}_g^p$ de chaque grain.

En intégrant les vitesses de déformations sur un intervalle de temps Δt , on calcule les déformations plastiques microscopiques $\underline{\underline{\varepsilon}}_g^t$ à l'instant $t + \Delta t$.

En utilisant un modèle d'homogénéisation permettant
5 le passage de l'échelle microscopique à l'échelle macroscopique, on détermine alors les tenseurs des déformations $\underline{\underline{\epsilon}}$ et des contraintes $\underline{\underline{\Sigma}}$ macroscopiques à l'instant $t + \Delta t$. On peut alors recommencer le calcul et ainsi déterminer l'évolution au cours du temps des
10 contraintes et des déformations dans l'objet étudié.

Pour mettre en œuvre une méthode de calcul numérique du type de celle qui vient d'être décrite, on utilise trois repères:

- un repère global, ou repère du laboratoire, (L_1 , L_2 ,
15 L_3) qui est absolu et qui sert de référence pour la description de l'objet à étudier. Selon la nature de l'objet étudié, ce repère permet de repérer chaque point de l'objet par ses coordonnées cartésiennes ou par ses coordonnées cylindriques, ou par ses coordonnées
20 sphériques.

- des repères locaux macroscopiques orthonormés, associés à chacun des points de l'objet étudié. Ainsi, à chaque point, et en particulier, à chaque point pour lequel on effectue un calcul, on associe un repère local macroscopique. Ce repère est un repère orthonormé dont la position et l'orientation par rapport au repère global peut évoluer au fur et à mesure que l'objet étudié se déforme.
25

- des repères locaux microscopiques orthonormés
30 associés à chacune des "briques" du modèle polycristallin et qui servent à décrire les déformations microscopiques

de chaque brique. L'orientation du repère local microscopique d'une "brique" associée à un point de l'objet étudié représente l'orientation de ce grain par rapport au repère local macroscopique du point considéré.

5 Par la suite on appellera (X_1, X_2, X_3) un repère local macroscopique et (x_1, x_2, x_3) un repère local microscopique.

On va maintenant décrire le modèle polycristallin utilisé dans l'invention.

10 Selon l'invention, pour construire le modèle polycristallin, on utilise des briques élémentaires de trois natures différentes :

- des briques "grains" qui représentent le comportement de grains cristallins ;
- 15 - les briques "joints de grains" qui représentent le comportement de joints de grains ;
- les briques "trou" qui représentent des cavités.

Les briques "grains" permettent de représenter le matériau en l'absence d'endommagement microscopique. Les 20 briques "joints de grains" permettent de représenter des endommagements du type intergranulaire. Les briques "trou" permettent de représenter les endommagements du type ductile.

On va maintenant décrire d'abord les briques "grains", puis les briques "joints de grains" et enfin les briques "trous".

De façon connue, à chaque brique "grain" qui est l'équivalent des "grains" utilisés dans les modèles polycristallins connus, on associe des systèmes de glissements, des lois de comportement du matériau pour chacun des systèmes de glissement, une orientation de la

brique "grain" par rapport à un repère lié à l'objet que l'on veut étudier, et enfin une fraction volumique f .

Selon l'invention, et quelle que soit la nature cristallographique du matériau solide considéré, on attribue à la brique "grain" six systèmes de glissement. De façon connue, chaque système est défini par la normale à un plan de glissement et par une direction de glissement, ce qui permet d'associer à chaque système de glissement une matrice d'orientation. Dans un repère local microscopique orthonormé (x_1, x_2, x_3) lié à la brique "grain", selon l'invention, on choisit les systèmes de glissement de telle sorte que les doubles des matrices d'orientation, $\underline{\underline{m}}_s$, des systèmes de glissement ne soient constitués que de 0, 1, -1.

Si \underline{n}_s est le vecteur normal au plan du système de glissement d'indice s , et \underline{l}_s le vecteur de la direction de glissement de ce système de glissement, on a par définition :

$$2 \underline{\underline{m}}_s = (\underline{n}_s \otimes \underline{l}_s + \underline{l}_s \otimes \underline{n}_s)$$

Avec ces définitions, les systèmes de glissement, représentés à la figure 1, sont les suivants :

$$\begin{array}{ll} s = 1 & \underline{n}_s = (1 \quad 0 \quad 0) \\ & \underline{l}_s = (0 \quad 1 \quad 0) \end{array}$$

$$2 \underline{\underline{m}}_s = \left| \begin{array}{ccc} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right|$$

$$\begin{array}{ll} s = 2 & \underline{n}_s = (0 \quad 1 \quad 0) \\ & \underline{l}_s = (0 \quad 0 \quad 1) \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 2 \underline{\underline{m}}_s = \left| \begin{array}{ccc} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{array} \right| \\
 s = 3 \quad \underline{n}_s = (0 \quad 0 \quad 1) \\
 \underline{l}_s = (1 \quad 0 \quad 0) \\
 \\
 2 \underline{\underline{m}}_s = \left| \begin{array}{ccc} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{array} \right| \\
 s = 4 \quad \underline{n}_s = (1/\sqrt{2} \quad 1/\sqrt{2} \quad 0) \\
 \underline{l}_s = (-1/\sqrt{2} \quad 1/\sqrt{2} \quad 0) \\
 \\
 2 \underline{\underline{m}}_s = \left| \begin{array}{ccc} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right| \\
 s = 5 \quad \underline{n}_s = (0 \quad 1/\sqrt{2} \quad 1/\sqrt{2}) \\
 \underline{l}_s = (0 \quad -1/\sqrt{2} \quad 1/\sqrt{2}) \\
 \\
 2 \underline{\underline{m}}_s = \left| \begin{array}{ccc} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right| \\
 s = 6 \quad \underline{n}_s = (1/\sqrt{2} \quad 0 \quad 1/\sqrt{2}) \\
 \underline{l}_s = (1/\sqrt{2} \quad 0 \quad -1/\sqrt{2}) \\
 \\
 2 \underline{\underline{m}}_s = \left| \begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{array} \right|
 \end{array}$$

A la figure 1, on a représenté un cube ABCDEFGH dans le repère local microscopique (x_1, x_2, x_3).

Le système de glissement $s=1$, correspond à un glissement selon le vecteur \underline{l}_1 , parallèle à l'axe x_2 , dans

un plan tel que le plan CDEH qui est perpendiculaire au vecteur \underline{n}_1 et parallèle au plan (x_2, x_3) .

Les systèmes de glissement $s=2$ et $s=3$, sont comparables au système $s=1$, et correspondent à des glissements parallèles aux axes x_3 et x_1 , le long de plans parallèles aux plans (x_3, x_1) et (x_1, x_2) , respectivement.

Le système de glissement $s=4$ correspond à un glissement selon le vecteur \underline{l}_4 parallèle à la diagonale DF du carré ADEF situé dans le plan (x_1, x_2) , le glissement se faisant dans un plan tel que le plan DFGC perpendiculaire au vecteur \underline{n}_4 . Ce plan est parallèle à l'axe x_3 et forme un angle de 45° avec les plans (x_1, x_3) et (x_2, x_3) .

Les systèmes de glissement $s=5$ et $s=6$ sont comparables au système $s=4$ et correspondent à des glissements parallèles aux diagonales FB et BD, le long des plans FBCE et BDEG, respectivement. Ces plans sont parallèles aux axes x_1 et x_2 respectivement, et forment des angles de 45° avec les plans (x_2, x_1) et (x_3, x_1) pour l'un, et avec les plans (x_1, x_2) et (x_3, x_2) pour l'autre.

Avec de tels systèmes de glissement, si $\dot{\gamma}_s$ représente la vitesse de glissement dans la direction \underline{l}_s du système de glissement s , le tenseur des vitesses de déformation plastiques de la brique "grain" s'écrit :

25

$$\underline{\underline{\varepsilon}}^P = \sum_s (\underline{\underline{m}}_s \dot{\gamma}_s) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \dot{\gamma}_6 - \dot{\gamma}_4 & \dot{\gamma}_1 & \dot{\gamma}_3 \\ \dot{\gamma}_1 & \dot{\gamma}_4 - \dot{\gamma}_5 & \dot{\gamma}_2 \\ \dot{\gamma}_3 & \dot{\gamma}_2 & \dot{\gamma}_5 - \dot{\gamma}_6 \end{pmatrix}$$

Pour déterminer les vitesses de glissement $\dot{\gamma}_s$ sur chacun des systèmes de glissement s, on utilise un modèle de comportement qui utilise les relations de viscoplasticité classiques décrites par exemple dans La 5 Revue Européenne des éléments finis Vol 3 - n°4/1994, pages 515 à 541. Utilisation de modèles polycristallins pour le calcul par éléments finis. Georges Cailletaud - Philippe Pilvin et qui font intervenir de façon connue la scission résolue τ_s sur le système s. La scission résolue 10 τ_s s'écrivant :

$$\tau_s = \underline{\underline{\sigma}}_g : \underline{\underline{m}}_s$$

Dans cette équation, $\underline{\underline{\sigma}}_g$ est le tenseur des contraintes dans le grain considéré.

Pour modéliser le comportement d'un matériau 15 déterminé, il faut alors choisir des briques "grain" du modèle polycristallin de telle sorte que ces briques représentent d'une part le comportement d'un grain du matériau, compte-tenu de sa nature cristallographique réelle et d'autre part d'un agrégat de tels grains, 20 compte-tenu de la répartition réelle des orientations des grains dans le matériau, c'est-à-dire de la texture du matériau.

Pour faire ce choix, on associe à chaque système de glissement une scission critique telle que la brique 25 "grain" obtenue ait un comportement identique à celui du cristal réel dont est constitué le matériau, puis on choisit le nombre de briques "grains", leurs orientations et leurs fractions volumiques de telle sorte que l'agrégat obtenu ait un comportement bien représentatif 30 du matériau réel.

Pour représenter l'orientation des grains, on considère un repère local macroscopique (X_1, X_2, X_3) et un repère local microscopique (x_1, x_2, x_3) lié à chaque brique "grain". L'orientation d'une brique "grain" est 5 définie comme étant l'orientation de son repère local microscopique (x_1, x_2, x_3) par rapport au repère local macroscopique (X_1, X_2, X_3).

De façon connue en elle-même, on considère que le repère local microscopique (x_1, x_2, x_3) se déduit du 10 repère local macroscopique (X_1, X_2, X_3) par trois rotations :

- une rotation d'angle ψ du repère (X_1, X_2, X_3) autour de l'axe X_3 qui conduit à un repère (X'_1, X'_2, X_3),
- une rotation d'angle ϕ autour de l'axe X'_1 qui 15 conduit à un repère (X'_1, X''_2, X'_3)
- une rotation d'angle φ du repère (X'_1, X''_2, X'_3) autour de l'axe X'_3 qui conduit à un repère (X''_1, X'''_2, X'_3) ; ce dernier repère est le repère local microscopique (x_1, x_2, x_3).

20 Le repère local microscopique (x_1, x_2, x_3) est donc défini par les trois angles de rotation Ψ, ϕ, φ , qui ont permis de l'obtenir. Ces angles, sont habituellement appelés "angles d'Euler".

Cette méthodologie de choix des briques "grains" va 25 être illustrée par deux exemples que l'homme du métier saura transposer à tout cas particulier.

Le premier exemple, concerne le cas d'un matériau isotrope constitué de cristaux de structure cubique centrée ou faces-centrées tels que les aciers.

30 Lorsque le matériau est constitué de cristaux de structure cubique, les systèmes de glissements peuvent

être regroupés en deux sous-familles correspondant chacune à une scission critique. Ces deux familles de systèmes de glissement correspondent d'une part aux glissements sur les faces du cube, et d'autre part aux 5 glissements sur les plans à 45° de ces faces.

Ces six systèmes de glissement adaptés à un cristal cubique sont représentés à la figure 2. Les systèmes s=1, s=2 et s=3, correspondent aux glissements sur les faces du cube et correspondent à la même scission critique, 10 puisque, hormis l'orientation, ces faces sont identiques. Les systèmes s=4, s=5 et s=6, correspondent aux glissements sur les plans à 45° par rapport aux trois directions des arêtes du cube. Ces trois systèmes correspondent à la même scission critique, puisque, 15 hormis l'orientation, ces plans sont identiques.

Afin de bien représenter le caractère isotrope du matériau, on considère un modèle constitué de sept briques grains dont les orientations sont choisies de façon à couvrir au mieux une sphère.

20 On utilise alors 7 briques "grain" choisies de telle sorte que la figure de pôles correspondante soit symétrique.

Pour cela, on construit un premier groupe de trois briques "grain" et un deuxième groupe de quatre briques 25 "grain" en procédant comme suit :

- pour le premier groupe, on considère une première brique "grain" primitive d'indice g=1, obtenue par une rotation d'angle $\Psi=\pi/4$ autour de l'axe X₃. Pour obtenir un comportement identique selon les trois axes, on 30 symétrise la figure de pôles en ajoutant deux briques "grain" d'indice g=2 et g=3 obtenues par rotation de $\pi/4$

autour des axes X_1 et X_2 respectivement. Les coordonnées des pôles de ces grains sont alors $0, \pm 1, \pm 1/\sqrt{2}$ et $\pm (\sqrt{2}-1)$.

- pour le deuxième groupe, on considère une deuxième brique "grain" primitive dont les pôles sont situés sur trois grands cercles passant par un des axes X_i et formant un angle de 45° avec les deux autres axes, et dont les coordonnées sont $\pm 0,2, \pm 0,4$ et $\pm 0,5$. Puis on symétrise la figure de pôles en ajoutant trois briques "grains" dont les pôles se déduisent des pôles de la deuxième brique "grain" primitive par symétrie par rapport aux axes X_1, X_2 et X_3 .

On obtient ainsi sept briques "grains" auxquelles on attribue la fraction volumique $f = 1/7$ et dont les angles, Ψ, ϕ , et φ , exprimés en radians, sont :

grains:	1	2	3	4	5	6	7
Ψ	$\pi/4$	0	$\pi/2$	0,464	$\pi/4$	2,034	-2,678
ϕ	0	$\pi/4$	$\pi/4$	0,841	1,231	0,841	0,841
φ	0	0	$-\pi/2$	0,464	$-\pi/4$	-1,107	2,034

Les sens de deux des trois axes x_1, x_2 et x_3 peuvent être inversés, et les trois axes peuvent être soumis à une permutation circulaire sans modifier les résultats du modèle. Les angles du tableau correspondent à un choix particulier des sens des axes et de la permutation.

La figure de pôles obtenue est représentée à la figure 3. Sur cette figure, les pôles repérés l_1 , l_2 , l_3 représentent les pôles de la première brique "grain". Les pôles repérés 2_1 , 2_2 , 2_3 représentent les pôles de la 5 deuxième brique "grain", et ainsi de suite. On voit en particulier que les pôles 4_3 , 5_2 , 6_1 et 7_3 ont pour coordonnées ($\pm 0,5 ; \pm 0,5$). Les pôles 4_1 , 4_2 , 5_1 , 5_3 , 6_2 , 6_3 , 7_1 et 7_2 ont pour coordonnées ($\pm 0,2$ ou $\pm 0,4$).

Ce modèle est universel pour les matériaux isotropes 10 à structure cubique centrée ou faces-centrées.

A titre de deuxième exemple, on considère un matériau anisotrope ayant une structure hexagonale compacte. Un tel matériau est par exemple du Zircaloy recristallisé. Pour une telle structure cristallographique hexagonale, 15 on considère trois groupes de systèmes de glissement correspondant à trois scissions critiques distinctes. Le premier groupe rassemble les systèmes 2 et 3 qui correspondent au glissement basal, le deuxième groupe rassemble les systèmes 1 et 4 qui correspondent au 20 glissement prismatique, et le troisième groupe rassemble le système 5 et 6 qui correspondent aux glissements pyramidaux.

Les systèmes de glissement destinés à représenter un cristal hexagonal compact sont représentés à la figure 4. 25 Sur cette figure, les axes x_1 , x_2 , x_3 constituent le repère orthogonal de référence de la brique "grain", c'est-à-dire le repère local microscopique. Le prisme à base hexagonale A B C D E F G H I J K L est une structure qui dans le cadre du modèle a un comportement identique à 30 celui d'un cristal hexagonal, mais n'a pas la même géométrie que celle d'un cristal de structure hexagonale. Les systèmes de glissement :

- s=2 repéré P₂ sur la figure, et s=3, repéré B₃ correspondent au glissement basal ; il leur est attribué une première valeur de scission critique ;
- s=1 repéré P₁ et s=4 repéré P₄, correspondent au glissement prismatique ; il leur est attribué une deuxième valeur de scission critique ou deux valeurs distinctes.
- s=5 repéré π_5 et s=6 repéré π_6 , correspondent aux glissements pyramidaux ; il leur est attribué une valeur de la scission critique particulière.

En outre, il est nécessaire de choisir un certain nombre de briques "grains" ayant des orientations permettant de représenter l'anisotropie globale du matériau. Dans le deuxième exemple, qui concerne en particulier un tube en Zircaloy recristallisé, l'invention utilise six briques "grains" ayant chacune une fraction volumique de 1/6, dont les orientations par rapport au repère local macroscopique (X₁, X₂, X₃) lié au point de l'objet considéré, sont les suivantes :

20

g =	1	2	3	4	5	6
Ψ =	0	$\pi/2$	Ψ_1	$\pi-\Psi_1$	Ψ_2	$\pi-\Psi_2$
ϕ =	$\pi/2$	$\pi/2$	$\pi/2$	$\pi/2$	$\pi/2$	$\pi/2$
φ =	φ_1	φ_2	φ_3	φ_3	0	0

Les orientations de ces six grains dépendent de cinq paramètres qui correspondent à cinq angles d'Euler Ψ_1 , Ψ_2 , φ_1 , φ_2 et φ_3 . Ces cinq paramètres peuvent être déterminés par une méthode d'identification numérique en comparant les résultats de calcul numérique à des résultats d'essais de traction-torsion. Ces méthodes

d'identification numérique sont des méthodes connues de l'homme du métier.

Pour modéliser l'évolution de la texture d'un matériau polycristallin, c'est-à-dire l'évolution des 5 orientations des grains, on considère de façon connue la rotation $\underline{\underline{Q}}$ du réseau cristallin d'un grain par rapport à un repère dit "corotationnel". La vitesse de rotation du réseau cristallin est donnée par :

$$\dot{\underline{\underline{Q}}} : \underline{\underline{Q}}^T = - \sum_{s=1}^N \underline{\underline{q}}_s \dot{\gamma}_s$$

10 où apparaît le tenseur de rotation :

$$\underline{\underline{q}}_s = (\underline{l}_s \otimes \underline{n}_s - \underline{n}_s \otimes \underline{l}_s) / 2$$

Le repère corotationnel suit la rotation moyenne de la matière $\underline{\underline{R}}$. De façon connue, sa vitesse de rotation par rapport au repère du laboratoire (L1, L2, L3) est 15 calculée à partir des gradients des vitesses \underline{v} des points matériels du corps solide déformable :

$$\dot{\underline{\underline{R}}} : \underline{\underline{R}}^T = (\underline{\underline{\text{grad}}}\underline{v} - \underline{\underline{\text{grad}}}^T\underline{v}) / 2$$

Dans l'exemple du matériau initialement isotrope constitué de 7 briques "grain", il peut être intéressant, 20 pour certaines géométries de pièces et certains chargements particuliers comme le laminage d'une tôle, de maintenir une symétrie orthotrope après évolution de la texture. Pour cela et de façon nouvelle, on dissocie les grains 1 à 3, obtenus par rotation de $\pi/4$ autour des 25 trois axes X3, X1 et X2 du repère local macroscopique, en six grains obtenus par des rotations de $\pi/8$ (grains 1 à 3) et $3\pi/8$ (grains 8 à 10) autour de ces axes. De plus, les axes x2 et x3 du repère à l'échelle microscopique du

grain 8 sont inversés, les axes x1 et x3 du grain 9 sont inversés et les axes x1 et x2 du grain 10 sont inversés, ce qui est équivalent à des rotations d'angle π autour des axes x1, x2 et x3 respectivement pour les grains 8, 9 et 10. On obtient ainsi dix briques "grains", dont les angles d'Euler ψ , ϕ et φ et les fractions volumiques f sont :

grains	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ψ	$\pi/8$	0	$\pi/2$	0,464	$\pi/4$	2,034	-2,678	$3\pi/8$	0	$\pi/2$
ϕ	0	$\pi/8$	$\pi/8$	0,841	1,231	0,841	0,841	π	$11\pi/8$	$3\pi/8$
φ	0	0	$-\pi/2$	0,464	$-\pi/4$	-1,107	2,034	0	π	$\pi/2$
f	1/14	1/14	1/14	1/7	1/7	1/7	1/7	1/14	1/14	1/14

La figure de pôles obtenue dans l'état initial, avant évolution de texture, est représentée à la figure 8. Pour obtenir une figure de pôles orthotrope après évolution de texture, les dix briques "grains" 1 à 10 peuvent être complétées par dix briques "grains" obtenues en substituant les unes aux autres les normales aux plans de glissement \underline{n}_s et les directions de glissement \underline{l}_s des 6 systèmes de glissement, ce qui revient à conserver les tenseurs d'orientation $\underline{\underline{m}}_s$, et à inverser les tenseurs de rotation $\underline{\underline{q}}_{\underline{s}}$.

On va maintenant décrire les briques "joint de grains", destinées à modéliser les endommagements intergranulaires liés à l'ouverture des joints de grains.

Pour modéliser les endommagements intergranulaires, on utilise des briques "joint de grains" dont le comportement est représenté par au moins un système d'ouverture et éventuellement au moins un système de glissement.

Un système d'ouverture se distingue d'un système de glissement par le fait qu'il conduit à un tenseur de déformations plastiques dont la trace est positive.

Comme pour les briques "grains", les systèmes d'ouverture ou de glissement sont définis par des matrices d'orientation $\underline{\underline{m}}_s$ se déduisant des normales aux plans de déformation (glissement ou ouverture) \underline{n}_s et des directions de déformation \underline{l}_s .

A titre d'exemple, on considère les deux cas suivants :

20

$$\begin{array}{c} s = \\ \underline{n}_s = \end{array} \quad \begin{array}{c} 1 \\ (1 \ 0 \ 0) \end{array} \quad \begin{array}{c} 2 \\ (1 \ 0 \ 0) \end{array} \quad \begin{array}{c} 3 \\ (1 \ 0 \ 0) \end{array}$$

$$\underline{l}_s = \quad \begin{array}{c} (1 \ 0 \ 0) \\ (0 \ 1 \ 0) \\ (0 \ 0 \ 1) \end{array}$$

$$2 \quad \underline{\underline{m}}_s = \quad \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2) La brique "joint de grain" comprend trois systèmes d'ouverture ($s=1, s=2, s=3$) et trois systèmes de glissement intergranulaire ($s=4, s=5, s=6$) :

$$s = \begin{matrix} 1 & 2 & 3 \end{matrix}$$

$$\underline{n}_s = \begin{matrix} (1 \ 0 \ 0) & (0 \ 1 \ 0) & (0 \ 0 \ 1) \end{matrix}$$

$$\underline{l}_s = \begin{matrix} (1 \ 0 \ 0) & (0 \ 1 \ 0) & (0 \ 0 \ 1) \end{matrix}$$

$$2 \quad \underline{\underline{m}}_s = \begin{matrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

5

$$s = \begin{matrix} 4 & 5 & 6 \end{matrix}$$

$$\underline{n}_s = \begin{matrix} (1 \ 0 \ 0) & (0 \ 1 \ 0) & (0 \ 0 \ 1) \end{matrix}$$

$$\underline{l}_s = \begin{matrix} (0 \ 1/\sqrt{2} \ 1/\sqrt{2}) & (1/\sqrt{2} \ 0 \ 1/\sqrt{2}) & (1/\sqrt{2} \ 1/\sqrt{2} \ 0) \end{matrix}$$

$$2 \quad \underline{\underline{m}}_s = \begin{matrix} \begin{pmatrix} 0 & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 0 & 1/\sqrt{2} & 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 0 & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Le choix des briques "joint de grain" dépend de la nature des sollicitations auxquelles est soumis l'objet dont on veut étudier le comportement.

- 10 Lorsque l'objet dont on veut étudier le comportement est soumis à des sollicitations dans une seule direction, x_1 , on peut considérer une seule brique "joint de grain" perpendiculaire à la direction x_1 , dont le système d'ouverture correspond à la direction x_1 et les deux autres systèmes de glissement correspondent à x_2 et x_3 .
- 15

Pour un chargement dans une direction quelconque, on peut soit utiliser trois briques "joint de grain" perpendiculaires à chacune des directions X₁, X₂, X₃, soit utiliser une seule brique "joint de grain" comportant trois systèmes d'ouverture et trois systèmes de glissement.

Enfin pour la description fine de l'endommagement par une sollicitation multiaxiale, on peut considérer sept briques "joint de grain" ayant chacune un système d'ouverture et deux systèmes de glissement, et une orientation définie par les deux angles d'Euler de la normale n du système d'ouverture.

Les orientations des directions d'ouverture des briques "joint de grain" peuvent être représentées par une figure de pôles reproduite à la figure 5, dans laquelle les sept orientations sont repérées 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.

Les fractions volumiques des briques "joint de grain" sont choisies de telle sorte que leur fraction volumique totale soit égale à six fois le rapport de l'épaisseur mécanique du joint de grain à son diamètre. A titre indicatif, cela représente quelques pour-cent.

Pour décrire le comportement des joints de grains, on utilise des modèles visco-plastiques classiques qui permettent de déterminer les vitesses d'ouverture des joints de grain. Ces modèles sont par exemple les modèles décrits par Onck et Van der Giessen dans Journal of the Mechanics and Physics of Solids-Vol 47, 1999, pages 99-139—"Growth of an initially sharp crack by grain boundary cavitation".

On va maintenant décrire une brique "trou", destinée à modéliser l'endommagement ductile. Une telle brique

"trou" est caractérisée par une vitesse de déformation plastique purement volumique représentée par les équations :

5

$$\dot{\varepsilon}_m^p = 1/3 D_1 \exp \left[\frac{\Sigma_m}{\rho \sigma_1} \right] \dot{E}_{eq}^p$$

$$\rho = \exp(-3 E_m^p)$$

$$\dot{E}_m^p = f \dot{\varepsilon}_m^p$$

$$f = 1 - (1 - f_0) \exp(-3 E_m^p)$$

dans lesquelles :

D_1 et σ_1 sont des coefficients scalaires caractéristiques du matériau,

10 $\dot{\varepsilon}_m^p$ est la vitesse de déformation plastique volumique

microscopique.

Σ_m est la contrainte macroscopique moyenne, égale au 1/3 de la trace du tenseur des contraintes.

15 E_{eq}^p est la vitesse de déformation plastique macroscopique équivalente, au sens de von Mises.

E_m^p est la vitesse de déformation plastique macroscopique moyenne.

f_0 est la fraction volumique initiale de la brique "trou"
f est la fraction volumique de la brique "trou" à

20 l'instant t.

ρ est la masse volumique relative.

Cette brique "trou" a une fraction volumique f qui est une variable. Quand on ajoute une brique "trou" à un modèle constitué de briques "grain" de fraction volumique f_g chacune, on considère que la fraction volumique de 5 chaque brique "grain" devient $(1-f) f_g$.

Les différentes briques "grain", "joint de grain" et "trou" qui viennent d'être décrites, permettent de modéliser le comportement microscopique du matériau. Mais, comme on l'a vu précédemment pour modéliser le 10 comportement d'un objet, il est nécessaire de pouvoir passer du niveau microscopique au niveau macroscopique et réciproquement. Pour cela, on utilise des modèles appelés "modèles de changement d'échelle" dont le principe général est connu de l'homme du métier, mais qui, dans le 15 cadre de la présente invention, comportent des particularités qu'on va décrire maintenant.

On considère trois situations selon que le modèle ne comporte que des briques "grain", que le modèle comporte des briques "grain" et des briques "joints de grain" ou 20 que le modèle comporte des briques "grains" et une brique "trou".

Lorsque le modèle ne comporte que des briques "grains", les relations permettant le passage de l'échelle macroscopique à l'échelle microscopique et 25 inversement sont respectivement :

a) pour le passage de l'échelle macroscopique à l'échelle microscopique :

$$\underline{\underline{\sigma}}_g = \underline{\underline{\Sigma}} + 2 \mu (1-\beta) \alpha (\underline{\underline{E}}^p - \underline{\underline{\varepsilon}}_g^p)$$

avec :

30 $\frac{1}{\alpha} = 1 + D (\underline{\underline{E}}^p)_{eq}^{max}$

et

$$\beta = \frac{2}{15} \frac{4-5\nu}{1-\nu}$$

Dans ces équations,

5 $\underline{\underline{\sigma}}_g$ est le tenseur des contraintes microscopiques dans la brique "grain" d'indice g.

$\underline{\underline{\Sigma}}$ est le tenseur des contraintes macroscopiques.

$\underline{\underline{E}}^p$ est le tenseur des déformations plastiques macroscopiques.

10 $\underline{\underline{\varepsilon}}_g^p$ est le tenseur des déformations microscopiques dans la brique "grain" d'indice g.

μ est le module de cisaillement du matériau.

ν est le coefficient de Poisson du matériau.

D est un paramètre propre au matériau, ajustable à 15 partir d'essais.

$(\underline{\underline{E}}^p)_{eq}^{max}$ est la valeur maximale du deuxième invariant de von Mises du tenseur des déformations plastiques macroscopiques, atteinte antérieurement.

20 b) Pour le passage de l'échelle microscopique à l'échelle macroscopique :

$$\underline{\underline{\Sigma}} = \sum_{g=1}^N (f_g \underline{\underline{\sigma}}_g)$$

$$\underline{\underline{E}}_p = \sum_{g=1}^N (f_g \underline{\underline{\varepsilon}}_g^p)$$

$$\dot{\underline{\underline{E}}}_p = \sum_{g=1}^N (f_g \dot{\underline{\underline{\varepsilon}}}_g^p)$$

$$\underline{\underline{E}} = \frac{1}{2\mu} \left\{ 1 - \left\{ \frac{\nu}{1+\nu} \mathbf{1} \otimes \mathbf{1} \right\} \right\} : \underline{\underline{\Sigma}}$$

dans ces équations,

f_g est la fraction volumique de la brique "grain" d'indice g,

5 $\underline{\underline{E}}^e$ est le tenseur des déformations élastiques macroscopiques.

Lorsque le modèle comporte des briques "grains" et des briques "joint de grain", les relations de passage du niveau macroscopique au niveau microscopique et du 10 passage du niveau microscopique au niveau macroscopique sont modifiées de la façon suivante :

$$\underline{\underline{\sigma}}_g = \underline{\underline{\Sigma}} + 2\mu(1-\beta) \left[\eta(\underline{\underline{1}} \otimes \underline{\underline{1}}) + \alpha \underline{\underline{1}} \right] (\underline{\underline{E}}^p - \underline{\underline{\varepsilon}}_g^p)$$

avec

$$\frac{1}{\alpha} = 1 + D (\underline{\underline{E}}^p)_{eq}^{max}$$

15 et

$$\frac{1}{\eta} = 2 + 5D (\underline{\underline{E}}^p)_{eq}^{max}$$

Enfin, lorsque le modèle comporte des briques "grains" et une brique "trou", les relations de passage 20 du niveau macroscopique au niveau microscopique et inversement sont les suivantes :

a) pour le passage de l'échelle macroscopique à l'échelle microscopique :

$$25 \quad \underline{\underline{\sigma}}_g = \frac{1}{1-f} \underline{\underline{\Sigma}} + D_1 f \sigma_1 \exp \left[\frac{\underline{\Sigma}_m}{\rho \sigma_1} \right] \frac{\underline{\underline{\Sigma}}}{\underline{\Sigma}_{eq}} + 2\mu(1-\beta) \alpha \left(\sum_{h=1}^N \left(f_h \underline{\underline{\varepsilon}}_h^p \right) - \underline{\underline{\varepsilon}}_g^p \right)$$

et

$$\underline{\underline{\sigma}}_0 = -(1-f) D_1 \sigma_1 \exp \left[\frac{\underline{\Sigma}_m}{\rho \sigma_1} \right] \frac{\underline{\underline{\Sigma}}}{\underline{\Sigma}_{eq}}$$

$\underline{\underline{\sigma}}_0$ est le tenseur des contraintes microscopiques dans la brique "trou".

D₁ et σ₁ sont des paramètres propres au matériau.

b) et pour le passage de l'échelle microscopique à
5 l'échelle macroscopique :

$$\underline{\Sigma} = f \underline{\underline{\sigma}}_0 + (1-f) \sum_{g=1}^n (f_g \underline{\underline{\sigma}}_g)$$

$$\dot{\underline{\underline{\Sigma}}}^p = f \dot{\underline{\underline{\epsilon}}}^p + (1-f) \sum_{g=1}^N (f_g \dot{\underline{\underline{\Sigma}}}^p_g)$$

$$\dot{\underline{\underline{\Sigma}}}^p_s = \sum_s (\underline{\underline{m}}^p_s) \dot{\underline{\underline{\gamma}}}_s^p$$

10

Les briques telles qu'elles ont été définies plus haut, associées aux modèles de localisation qui viennent d'être décrits, constituent le modèle polycristallin. Ce modèle permet de calculer l'effet de sollicitations
15 mécaniques sur un objet, mais pour cela il doit être intégré à un modèle de calcul par éléments finis.

On va maintenant décrire l'intégration du modèle polycristallin de comportement du matériau dans un modèle de calcul par éléments finis.

20

On va tout d'abord décrire le cas d'un calcul sans endommagement, c'est-à-dire dans lequel le modèle de comportement ne comporte que des briques "grains". Dans un tel modèle, le nombre de briques "grains" étant faible, on affecte une seule brique "grain" à chaque
25 point de discrétisation du calcul de structure par éléments finis. Les briques "grains" sont affectées aux points de Gauss, qui sont les points d'intégration dans le calcul par éléments finis. En chacun de ces points, le

nombre de briques "grains" étant égal à un, seules les relations scalaires du comportement des briques "grains" sont utilisées. De plus, les vitesses de déformation plastique macroscopiques sont confondues avec celles des 5 briques "grain". Il en est de même de la contrainte macroscopique qui est égale à la contrainte dans la brique "grain" et de la déformation macroscopique qui est égale à la déformation dans la brique "grain". Il en résulte que les relations de localisation et 10 d'homogénéisation du modèle de changement d'échelle deviennent inutiles.

Afin de bien représenter la structure du matériau et en particulier son homogénéité dans l'espace, les briques "grain" sont affectées aux points d'intégration du 15 maillage de la structure au moyen d'un algorithme garantissant une permutation au sein d'un même élément fini et entre les éléments finis voisins. Ainsi, les briques "grain" sont réparties de façon analogue aux grains du matériau réel. Un exemple de répartition est 20 donné à la figure 6 correspondant au cas d'un matériau à structure cubique tel que décrit précédemment. Cette figure représente un élément fini repéré généralement par 10 comportant six faces en forme de quadrilatère. Les sommets et les milieux des arêtes correspondent à des 25 nœuds du modèle repérés 11, ce qui fait vingt nœuds. Les points d'intégration ou points de Gauss, repérés 12, sont situés à l'intérieur de l'élément fini. Les briques "grain" correspondant aux sept orientations sont 30 réparties comme l'indiquent les chiffres 1 à 7 associés aux points de Gauss. Dans le cas où l'objet étudié est une plaque ou une coque on représente cet objet par plusieurs couches d'épaisseur identique avec trois points

d'intégration en milieu et en limite de chaque couche, ce qui conduit à un nombre de points d'intégration égal à $2p + 1$. Comme on utilise de trois à cinq couches le nombre de points d'intégration est de sept, neuf ou onze. Ainsi,

5 la plaque ou la coque comporte toutes les briques "grain" du modèle dans son épaisseur, comme un matériau réel. Une permutation garantit une bonne représentation du matériau réel dans les directions tangentes à la plaque ou à la coque. Une permutation garantit également une bonne

10 représentation moyenne du matériau réel dans l'épaisseur de la plaque ou de la coque. La répartition des briques "grain" est représentée à la figure 7. L'élément fini 20, comporte trois couches 21, 22 et 23. Les points d'intégration sont regroupés en quatre ensembles 24, 25,

15 26 et 27 comportant chacun sept briques "grain" dont les orientations sont repérées de 1 à 7. Dans certains cas il peut être intéressant d'affecter plusieurs briques "grain" à un des points d'intégration voire toutes les briques "grain" du modèle à chaque point d'intégration.

20 Dans ce cas, les calculs sont un peu plus longs.

En particulier, dans le calcul par éléments finis avec évolution de texture utilisant les dix briques "grain" précédemment définies pour un matériau initialement isotrope, on affecte à certains points d'intégration deux briques "grains" correspondant aux grains dissociés 1 et 8, 2 et 9, 3 et 10. Si l'on utilise les dix briques "grains" supplémentaires obtenues en substituant les normales aux plans de glissement n_s et les directions de glissement l_s , on affecte ces briques aux mêmes points d'intégration que les briques 1 à 10. Le nombre de comportements distincts des points

d'intégration reste ainsi limité à sept, comme dans le cas d'un calcul sans évolution de texture pour un matériau isotrope.

Lorsqu'on considère le cas dans lequel les joints peuvent être endommagés, c'est-à-dire lorsqu'on utilise un modèle comportant des briques "joint de grain", les fractions volumiques des briques "joint de grain" étant très faibles, pour obtenir une bonne représentation du matériau on associe une brique "grain" et une brique "joint de grain" à chaque point d'intégration du modèle de calcul par éléments finis, et on utilise un algorithme de permutation de telle sorte que les couples brique "grain"/brique "joint de grain" ne soient pas toujours les mêmes. Dans ce cas, les relations de changement d'échelle restent nécessaires mais sont très simplifiées.

Ces relations sont :

$$\underline{\underline{\Sigma}} = f_g \underline{\underline{\sigma}}_g + f_j \underline{\underline{\sigma}}_j$$

$$\underline{\underline{E}}^p = f_g \underline{\underline{\varepsilon}}_g^p + f_j \underline{\underline{\varepsilon}}_j^p$$

20

$$f_g + f_j = 1$$

$$\underline{\underline{\sigma}}_g = \underline{\underline{\Sigma}} + 2\mu (1-\beta) [\eta (\underline{\underline{1}} \otimes \underline{\underline{1}}) + \alpha \frac{1}{\underline{\underline{1}}} f_j (\underline{\underline{\varepsilon}}_j^p - \underline{\underline{\sigma}}_g^p)]$$

$$\underline{\underline{\sigma}}_j = \underline{\underline{\Sigma}} + 2\mu (1-\beta) [\eta (\underline{\underline{1}} \otimes \underline{\underline{1}}) + \alpha \frac{1}{\underline{\underline{1}}} f_g (\underline{\underline{\varepsilon}}_g^p - \underline{\underline{\sigma}}_j^p)]$$

25 Dans le cas où l'on veut modéliser l'endommagement ductile, c'est-à-dire lorsqu'on utilise un modèle comportant des briques "grain" et une brique "trou", on associe une brique "grain" et une brique "trou" à chacun des points d'intégration. Dans ce cas également, les

relations de localisation sont très simplifiées et ces relations sont :

$$\underline{\underline{E}}_{dev}^P = (1-f) \underline{\underline{\varepsilon}}_g^P$$

$$\underline{\underline{E}}^P_m = f \underline{\underline{\varepsilon}}_{0m}^P$$

$$5 \quad \underline{\underline{\sigma}}_g = \frac{1}{1-f} \underline{\underline{\Sigma}} + D_1 \rho \sigma_1 \exp\left(\frac{\underline{\Sigma}_m}{\rho \sigma_1}\right) \frac{\underline{\underline{\Sigma}}}{\underline{\underline{\Sigma}}_{eq}}$$

Avec ce modèle, il est alors possible de calculer l'évolution entre un instant 0 et un instant t, des propriétés du matériau dont est constitué l'objet pour lequel on fait l'étude des contraintes et des déformations à l'état macroscopique. Cependant, pour faire un tel calcul, il est nécessaire de pouvoir déterminer les différents paramètres qui interviennent dans le modèle.

15 Pour déterminer ces paramètres, une méthode d'identification connue en elle-même, selon laquelle on commence d'abord par rassembler dans une base de donnée relative au matériau des résultats d'essais de traction, d'essais traction/torsion ou encore d'autres essais mécaniques tels que des essais de fluage. Puis on simule par le calcul les différents essais de la base de donnée en utilisant des valeurs a priori des paramètres. Puis on compare les résultats de ces simulations aux essais proprement dits et, en fonction de l'écart entre les résultats expérimentaux et les résultats calculés, on déduit de nouvelles valeurs pour les paramètres. Enfin, 20 on reproduit ce processus jusqu'à ce que les écarts entre 25 résultats expérimentaux et les résultats calculés, on déduit de nouvelles valeurs pour les paramètres. Enfin, on reproduit ce processus jusqu'à ce que les écarts entre

les résultats expérimentaux et les résultats simulés soient inférieurs à une valeur définie à l'avance.

A titre d'exemple, on a appliqué le modèle selon l'invention au cas d'un tube en Zircaloy recristallisé 5 soumis à un effort de traction biaxée. Dans le repère du Laboratoire (L_1 , L_2 , L_3), on a utilisé des coordonnées cylindriques.

Le modèle a été identifié sur la base de deux essais de traction dans les orientations axiales zz et 10 tangentielle $\theta\theta$ du tube et d'un essai de torsion $z\theta$ du tube. Le résultat de l'identification est représenté à la figure 9. Dans cette figure, les triangles repérés 31 correspondent à des points expérimentaux, la courbe 32 représente les résultats tels qu'ils sont obtenus en 15 appliquant les critères de von Mises avec un modèle macroscopique classique de comportement du matériau, la courbe 33 représente les résultats obtenus par un modèle polycristallin selon l'art antérieur, et la courbe 34 représente les résultats obtenus avec le modèle selon 20 l'invention. Ces courbes montrent que le procédé selon l'invention conduit à une très bonne concordance des résultats expérimentaux et des résultats calculés pour des tractions dans toutes les directions du plan $zz-\theta\theta$, ce qui n'est pas le cas de l'application simple des 25 critères de von Mises, ni le cas de l'utilisation d'un modèle polycristallin selon l'art antérieur. L'identification a demandé 2 heures de calcul sur une station de calcul standard. L'identification du modèle polycristallin selon l'art antérieur est décrite dans 30 "Philippe Geyer, Comportement élasto-viscoplastique de tubes en Zircaloy-4 : approche expérimentale et modélisation micromécanique, thèse de l'Ecole des Mines

de Paris, 9 décembre 1999". Cette identification a nécessité plusieurs jours de calcul sur un ensemble de 5 à 10 stations de calcul travaillant simultanément. Le résultat est moins bon qu'avec le modèle selon 5 l'invention non pas parce que le modèle polycristallin selon l'art antérieur est moins bon que le modèle selon l'invention, mais parce qu'il conduit à des calculs très longs qui n'ont pas permis d'optimiser l'identification des paramètres. Cet exemple montre l'intérêt du procédé 10 selon l'invention qui réduit de façon considérable les temps de calcul et ainsi permet de déterminer l'effet de sollicitations mécaniques sur des objets dans des conditions dans lesquelles les méthodes selon l'art antérieur ne sont pas applicables.

15 Le procédé qui vient d'être décrit permet de calculer l'évolution des propriétés du matériau ainsi que ses endommagements. Il fait appel à des modèles visco-plastiques, mais l'homme du métier pourra utiliser tout modèle de comportement anélastique compatible avec un 20 modèle polycristallin conforme à l'invention et notamment, les comportements en fluage et en fatigue fluage.

Les endommagements correspondent soit à l'ouverture des briques "joint de grain" soit au grossissement des 25 briques "trou" selon qu'on s'intéresse à un endommagement intergranulaire ou à un endommagement ductile. Dans les deux cas, l'homme de métier peut définir un critère de rupture défini, par exemple, par un seuil d'endommagement tel, qu'au delà, il y a rupture. On peut ainsi prévoir 30 les conditions de rupture en service. Dans le cas de l'endommagement intergranulaire, dans le cadre d'une méthode par éléments finis, on peut définir un critère

d'ouverture d'une brique "joint de grain" tel que, lorsque ce critère est satisfait, il y a fissure et, au point correspondant, la résistance mécanique est nulle.

Dans le cas de l'endommagement ductile, dans le cadre

5 d'une méthode par éléments finis, on peut définir une fraction volumique critique d'une brique "trou" telle que, lorsque ce critère est satisfait, il y a fissure et, au point correspondant, la résistance mécanique est nulle. Dans les calculs, on considère le point auquel ce

10 critère est atteint en premier. Puis en prenant en compte les points voisins sur lesquels les contraintes vont se reporter, on peut suivre la croissance de la fissure et ainsi déterminer les conditions d'apparition d'une rupture.

15 Le procédé selon l'invention peut être utilisé pour déterminer l'incidence du procédé de fabrication d'un objet comportant une opération de mise en forme par déformation plastique à froid, tels que l'emboutissage, et en particulier pour déterminer les propriétés

20 mécaniques de l'objet en chacun de ses points. En effet, l'incidence d'une opération de mise en forme par déformation plastique sur les propriétés mécaniques dépend de la déformation effectivement réalisée et cette déformation dépend en général du point considéré. Les

25 propriétés mécaniques après mise en forme ne sont donc pas, en général, identiques en tous points de l'objet. On peut alors utiliser l'évaluation de la répartition des propriétés mécaniques de l'objet obtenue par le procédé selon l'invention, pour déterminer le comportement en

30 service de cet objet. L'avantage du procédé selon l'invention est que cette évaluation de la répartition des propriétés mécaniques d'un objet peut être faite dans

des conditions très diverses à partir d'un nombre restreint d'essais mécaniques. En effet, pour évaluer les propriétés mécaniques d'objets constitués du même matériau, mais réalisés par mise en forme selon des 5 modalités diverses, il suffit de réaliser les essais mécaniques nécessaires à la construction du modèle polycristallin selon l'invention, représentatif du matériau, puis appliquer le procédé selon l'invention à chacun des cas particuliers envisagés.

10 A titre d'exemple, on peut utiliser le procédé selon l'invention pour évaluer le comportement au choc d'une pièce de véhicules automobiles obtenue par emboutissage ou par pliage ou par tout autre procédé de mise en forme induisant des déformations plastiques. Pour cela, on 15 construit le modèle polycristallin représentatif du matériau dont est constituée la pièce. On cale le modèle polycristallin à l'aide des essais mécaniques de traction ou traction/torsion ou cisaillement nécessaires. Puis, à l'aide d'une méthode de calcul telle qu'une méthode de 20 calcul par éléments finis, incorporant le modèle polycristallin représentatif du matériau, on simule l'opération de mise en forme et on détermine les propriétés mécaniques de la pièce en chacun de ses points. A partir de ce résultat, et en utilisant une 25 méthode de calcul adaptée connue de l'homme du métier, on détermine, par exemple, les effets sur les pièces d'un choc résultant d'une collision.

Lorsqu'on souhaite déterminer le comportement en service de différentes pièces réalisées dans le même 30 matériau, on utilise le même modèle polycristallin représentatif du matériau pour effectuer les calculs de

simulation de comportement. Ainsi, il n'est pas utile de faire des essais mécaniques pour chaque pièce.

Le procédé selon l'invention peut également être utilisé pour déterminer le comportement d'une pièce 5 constituée d'un matériau pouvant présenter une transformation de phase, c'est-à-dire un changement de structure cristallographique sous l'effet des sollicitations thermomécaniques qu'il subit dans les conditions de service ou de mise en forme considérées.

10 C'est le cas, par exemple, d'un alliage à mémoire de forme isotrope qui possède deux phases, l'une stable à haute température (l'austénite), l'autre métastable à basse température (la martensite). La diminution de la température et/ou l'application d'une sollicitation 15 mécanique induit un passage progressif de l'austénite vers la martensite. La transformation inverse est possible de façon réversible. Cette transformation de phases s'accompagne d'une déformation anélastique qui s'ajoute à la déformation propre de chaque phase prise 20 indépendamment.

La simulation de cette transformation de phases est réalisée en utilisant des briques "grains" (7 en l'occurrence pour un matériau isotrope), chacune étant orientée dans le repère local macroscopique (X₁, X₂, X₃) 25 par ses angles d'Euler Ψ , ϕ et φ . Le comportement de chaque brique est simulé par les six systèmes de glissement précédemment décrits et leurs lois d'écrouissage connues par ailleurs. Les paramètres de ces 30 lois de comportement correspondent dans un premier temps à ceux de l'austénite.

En cours de chargement thermomécanique, en fonction d'un critère bien défini et connu, par exemple par "Leclercq S., L'cellent C, A general macroscopic description of thermomechanical behaviour of shape memory alloys, J. Mech. Phys. Solids, Volume 44, pp 953-980, 1996", l'austénite est susceptible de se transformer en martensite, à une vitesse donnée. A chaque étape du calcul, on vérifie si ce critère est satisfait, et on attribue aux briques "grain" pour lesquelles le critère est satisfait, les caractéristiques mécaniques de la martensite (évolution des paramètres des lois de comportement des systèmes de glissement de la martensite, connue par ailleurs). La déformation de transformation de phase qui résulte de cette évolution, apparaît alors lorsqu'on applique les règles de transition d'échelle du modèle.

Le modèle qui vient d'être décrit est essentiellement un modèle numérique qui peut être mis en œuvre par tout moyen approprié, en particulier, par ordinateur en l'intégrant dans un code de calcul par éléments finis connu en lui-même.

Ce modèle peut être utilisé de la même façon dans toute méthode de calcul de déformation de structure et, notamment, dans les méthodes de calculs aux différences finies ou dans des méthodes qui ne font intervenir qu'un point de l'objet étudié comme c'est le cas dans la modélisation du laminage de produits plats. L'homme du métier sait faire les adaptations nécessaires qui ne portent que sur l'intégration du modèle dans la méthode de calcul.

On a décrit les exemples d'application à des matériaux ayant des structures cristallographiques

cubiques ou hexagonales. Mais l'invention ne se limite pas à ces exemples et l'homme du métier saura l'appliquer à d'autres structures cristallines et à des textures diverses. Elle s'applique également à des structures mixtes constituées de cristaux de natures différentes.

5 Pour cela, il suffit de prendre en compte des briques "grain" dont une partie correspond à une structure cristalline et une autre partie correspond à une autre structure cristalline.

10 En résumé, le procédé selon l'invention, appliqué à un objet constitué d'un matériau déterminé et soumis pendant une période de temps déterminée à des sollicitations mécaniques et éventuellement thermiques déterminées, consiste à :

15 - choisir un modèle de comportement du type polycristallin conforme à l'invention, adapté au matériau,

20 - ajuster les paramètres du modèle de comportement à partir d'un nombre restreint d'essais mécaniques convenablement choisis,

- identifier l'effet des sollicitations mécaniques et éventuellement thermiques auxquelles l'objet est soumis pendant la période de temps considérée,

25 - et calculer l'effet des sollicitations en chaque point de l'objet en utilisant une méthode de calcul incorporant le modèle de comportement du matériau.

Le procédé peut être appliqué à tout type de matériau dont le comportement peut être représenté par un modèle du type polycristallin, et en particulier à tout matériau métallique.

Les sollicitations auxquelles sont soumises l'objet, qui peuvent être des efforts ou des déplacements répartis

dans l'espace et dans le temps et qui peuvent être complétées par des sollicitations thermiques, peuvent être déterminées par tout moyen et en particulier par des enregistrements de mesures.

- 5 Les méthodes de calcul utilisées par le procédé sont des méthodes de calcul numérique mises en œuvre par ordinateur à l'aide de logiciels adaptés.

REVENDICATIONS

1. Procédé pour déterminer les effets d'une sollicitation mécanique sur un objet constitué d'un matériau solide selon lequel on calcule les déformations et les contraintes engendrées par la sollicitation mécanique en une pluralité de points de l'objet au moyen d'une méthode de calcul numérique en mode anélastique dans laquelle le comportement du matériau solide est représenté par un modèle de comportement microscopique polycristallin utilisant une pluralité de briques « grain » dont les déformations sont déterminées à partir d'une pluralité de systèmes de glissement propres au matériau solide, la trace du tenseur des déformations microscopiques étant nulle, chaque brique "grain" ayant une orientation et une fraction volumique, caractérisé en ce que :
 - le nombre de briques « grains » est inférieur ou égal à dix,
 - le nombre de systèmes de glissement est inférieur ou égal à six,en outre, le modèle microscopique utilise éventuellement :
 - jusqu'à sept briques « joint de grain » ayant chacune une orientation et une fraction volumique, et dont les déformations sont déterminées à partir d'au moins un système d'ouverture, la trace du tenseur des déformations plastiques microscopiques de chaque brique « joint de grain » étant positive,
 - au plus une brique « trou » ayant une fraction volumique variable, dont les déformations plastiques sont purement volumiques et dont la trace du tenseur des déformations plastiques microscopiques est positive.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que les six systèmes de glissement associés à une brique « grain », définis dans un repère orthonormé 5 associé à la brique « grain » par les normales aux plans de glissement et par les directions de glissement, sont tels que le double de la matrice d'orientation associée à chaque système de glissement ne soit constitué que de 0, 1 ou -1.

10

3. Procédé selon la revendication 1 ou la revendication 2, caractérisé en ce que pour un matériau isotrope à structure cubique, les déformations sont déterminées à partir de deux familles de trois systèmes 15 de glissement, une première famille correspondant aux faces du cube, et la deuxième famille correspondant aux plans à 45° de ces faces, et en ce que le nombre de briques « grains » est égal à sept, les briques « grains » étant obtenues par symétrisation de deux 20 briques « grains » primitives situées sur les grands cercles à 45° de la figure de pôles.

4. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3 caractérisé en ce que on détermine en outre 25 l'évolution de la texture du matériau en calculant la rotation $\underline{\underline{Q}}$ du réseau cristallin de chaque brique "grain" par rapport à un repère corotationnel.

5. Procédé selon la revendication 4 caractérisé en ce 30 que, pour un matériau isotrope à structure cubique, le nombre de briques "grain" est égal à dix.

6. Procédé selon l'une quelconque des revendication 1 à 3, caractérisé en ce que on détermine en outre l'avancement d'une transformation de phase.

5

7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que on attribue à chaque brique "grain", des caractéristiques fonction de l'avancement de la transformation de phase.

10

8. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que les orientations et les fractions volumiques des briques « grains » sont déterminées par ajustement à partir d'essais de traction biaxiale et de traction torsion.

9. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que, en l'absence de brique « trou », le modèle de passage du niveau macroscopique au niveau microscopique pour une brique « grain », permettant de calculer le tenseur des contraintes microscopiques $\underline{\underline{\sigma}}_g$ dans la brique « grain » en fonction du tenseur des contraintes macroscopiques $\underline{\underline{\Sigma}}$, du tenseur $\underline{\underline{\varepsilon}}_g^p$ des déformations plastiques microscopiques dans la brique « grain » et du tenseur $\underline{\underline{E}}^p$ des déformations plastiques macroscopiques, s'écrit :

$$\underline{\underline{\sigma}}_g = \underline{\underline{\Sigma}} + 2\mu(1 - \beta)[\eta(\underline{\underline{1}} \otimes \underline{\underline{1}}) + \alpha \underline{\underline{\frac{1}{2}}}] (\underline{\underline{E}}^p - \underline{\underline{\varepsilon}}_g^p)$$

avec, $1/\alpha = 1 + DE_{eq}^{max}$, et $1/\eta = 2 + 5E_{eq}^{max}$, E_{eq}^{max} est la valeur maximale atteinte par le deuxième invariant de von Mises lors de la déformation.

10. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que la méthode de calcul numérique est une méthode de calcul par éléments finis et 5 en ce que à chaque point d'intégration de la méthode de calcul par éléments finis, on associe une seule brique « grain » et éventuellement une brique « joint de grain » ou une brique « trou », de telle sorte que la répartition des briques soit homogène.

10

11. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que la méthode de calcul numérique est une méthode de calcul mécanique ou thermomécanique, faisant intervenir le temps.

15

12. Procédé selon la revendication 11, caractérisé en ce que on utilise une brique « trou » et qu'à l'instant initial du calcul numérique, la fraction volumique de la brique « trou » n'est pas nulle.

20

13. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisé en ce que le nombre de briques "joint de grain" est supérieur ou égal à un, et en ce que on définit un critère tel que, lorsqu'en un point de 25 l'objet, le critère est satisfait, on attribue au point considéré une résistance mécanique du matériau nulle, de façon à simuler la présence d'une fissure.

14. Procédé selon l'une quelconque des revendications 30 1 à 8 et 10 à 12, caractérisé en ce que on utilise une brique "trou", et en ce que on définit un critère tel que, lorsqu'en un point de l'objet, le critère est



satisfait, on attribue au point considéré une résistance mécanique du matériau nulle, de façon à simuler la présence d'une fissure.

5 15. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 14, caractérisé en ce que l'objet en matériau solide est une pièce métallique et en ce que la sollicitation mécanique est la sollicitation mécanique associée à une opération de mise en forme par déformation plastique
10 telle que notamment l'emboutissage, l'étirage, le laminage, le cintrage ou le forgeage.

15 16. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 15, caractérisé en ce que l'objet en matériau solide est une pièce métallique et en ce que la sollicitation mécanique est une sollicitation mécanique correspondant à l'utilisation de la pièce métallique.

20 17. Procédé selon la revendication 16, caractérisé en ce que l'utilisation en service de la pièce engendre au moins un phénomène, pris parmi les phénomènes de fluage, de fatigue et de fatigue-fluage.

1/6

FIG.1FIG.2

2/6






FIG.3

3/6

FIG.4FIG.5

4/6




FIG. 6




FIG. 7

5/6




FIG.8

6/6




FIG. 9

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/FR2004/002012

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 G01N3/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 G01N

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 4 567 774 A (MANAHAN MICHAEL P ET AL) 4 February 1986 (1986-02-04) column 1, line 11 – line 22 column 2, line 34 – line 51 column 2, line 66 – column 6, line 65 column 14, line 43 – column 16, line 36; claims 1,2; figures 1-25	1-17
A	EP 0 867 708 A (MASSACHUSETTS INST TECHNOLOGY) 30 September 1998 (1998-09-30) page 5, line 53 – page 6, line 16 page 6, line 50 – page 7, line 43 page 8, line 8 – page 14, line 30; claims 1,14; figures 1,2,5-12	1-17

Further documents are listed in the continuation of box C.

Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubt on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *&* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

2 December 2004

Date of mailing of the international search report

04/01/2005

Name and mailing address of the ISA
European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Weaver, M

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No
PCT/FR2004/002012

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)		Publication date
US 4567774	A	04-02-1986	NONE			
EP 0867708	A	30-09-1998	US EP	5999887 A 0867708 A1	07-12-1999 30-09-1998	

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale N°
PCT/FR2004/002012

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE
CIB 7 GO1N3/00

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)
CIB 7 GO1N

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie*	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	US 4 567 774 A (MANAHAN MICHAEL P ET AL) 4 février 1986 (1986-02-04) colonne 1, ligne 11 - ligne 22 colonne 2, ligne 34 - ligne 51 colonne 2, ligne 66 - colonne 6, ligne 65 colonne 14, ligne 43 - colonne 16, ligne 36; revendications 1,2; figures 1-25	1-17
A	EP 0 867 708 A (MASSACHUSETTS INST TECHNOLOGY) 30 septembre 1998 (1998-09-30) page 5, ligne 53 - page 6, ligne 16 page 6, ligne 50 - page 7, ligne 43 page 8, ligne 8 - page 14, ligne 30; revendications 1,14; figures 1,2,5-12	1-17

Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

* Catégories spéciales de documents cités:

- *A* document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent
- *E* document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date
- *L* document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)
- *O* document se référant à une divulgarion orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens
- *P* document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

- *T* document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention
- *X* document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément
- *Y* document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier
- *&* document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

2 décembre 2004

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

04/01/2005

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale
Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Weaver, M

PCT/ISA/210
2nd sheet
January 2004
Form No. PCT/ISA/210
2nd sheet
January 2004

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Demande internationale No

PCT/FR2004/002012

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 4567774	A 04-02-1986	AUCUN	
EP 0867708	A 30-09-1998	US 5999887 A EP 0867708 A1	07-12-1999 30-09-1998

